

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2018	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	OL 1 Wandstärkenmessungen
2018	HZI / Zorbau	S. Nikolaus	0041 44 277 16 54	Herstellung und Montage Ausbiegung mit Kasten
2018	Termizo Liberec Tschechien	P. Köhler	00420 482 428 692	Herstellung und Montage Doppelhaarfur für Überhitzer, Brennkammerteile
2018	Termizo Liberec Tschechien	P. Köhler	00420 482 428 692	Herstellung Einfüllschacht mit Tragrahmen
2017-18	HZI-K / Knapsack	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Paneelen + Schotten Linie 1 und 2
2017-18	Hitachi Zosen Inova / Saidef	F. Schlessinger	0041 44 277 11 96	Herstellung und Montage Sattedampfkessel Elemente 1-4
2017	Hitachi Zosen Inova / Edinburgh	T. Kotsch	0041 44 277 17 22	Herstellung Paneelen und Sammler mit Cladding
2017	HZI-K / Premnitz	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Verdampferschotten mit Einzelrohren Schwarz
2017	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	Herstellung und Montage Trichterpaneelen mit TW Sammler OL1
2017	HZI / Ferrybridge	D. Ribeiro	0041 44 277 13 50	Herstellung 4 Stk. Stösselentschlacker
2017	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	OL 2 und OL1 Wandstärkenmessungen
2017	Termizo Liberec Tschechien	P. Köhler	00420 482 428 692	Herstellung und Montage Paneelen RW, SW li + re + Ausb.
2017	HZI-K / Buschhaus	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	OL 3 Paneelen mit Cladding
2017	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	OL 5 Herstellung und Montage Paneelen und Böden
2017	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	OL 5 Wandstärkenmessungen
2017	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	OL 2 Herstellung und Montage Teilüberhitzer mit 1 mm Cladding
2017	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	OL 1 Wandstärkenmessungen
2017	KVA Horgen	R. Wild	0041 44 718 24 24	OL 1 Wandstärkenmessungen
2017	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Treppenanlage Überdachung ROWI

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2017	HZI-K / Greifswald	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung / Lieferung 9 Stk. Paneelen
2017	Hitachi Zosen Inova / Edinburgh	T. Kotsch	0041 44 277 17 22	Herstellung Boiler Racks
2017	HZI-K / Premnitz	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Premnitz - Herstellung Paneelen
2017	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	OL 6 Herstellung und Montage Paneelen + Klopfböden zu VD2
2017	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	OL 2 Wandstärkenmessungen
2017	Müve Biel	R. Rentsch	0041 32 366 50 70	Herstellung + Montage Ausbiegung
2017	KEZO Hinwil	M. Eicher	0041 44 477 57 36	OL 2 Montage Endüberhitzer 1
2016-17	HZI / Perlen Papier	S. Kaste	0041 44 277 13 92	Engineering / Herstellung Externer ECO inkl. Blech und Stahlbau inkl. Montage
2016-17	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Herstellung Überhitzer 4 OL 1 inkl. Montage
2016	Termizo Liberec Tschechien	P. Köhler	00420 482 428 692	Herstellung und Montage von Paneelen für 2. Zug
2016	Termizo Liberec Tschechien	P. Köhler	00420 482 428 692	Wandstärkenmessungen mit Auswertung ganzer Kessel
2016	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Engenering, Herstellung und Austausch des Überhitzer 4 mit 1 mm Cladding OL 2
2016	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	Herstellung und Austausch des Vor- und Enüberhitzer mit Cladding ausgeführt
2016	Hitachi Zosen Inova / Forli	S. Possenti	0041 44 277 14 51	Herstellung von 3 STk. Sammlerschutz, Wassergekühlt, mit Teil Cladding
2016	TUS Erfurt	F. Schwanengel	0049 361 564 17 94	Herstellung und Montage von Paneelen mit Cladding 2 mm
2016	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	Herstellung und Montage von Paneelen im 2. Zug OL 5
2016	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	Wandstärken Messungen mit Protokoll & Auswertung, Klopferwartung OL 5
2016	MÜVE Biel	R. Rentsch	0041 32 366 50 70	Revisionsarbeiten Überhitzer und Feuerraum
2016	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Revision der Feuerung OL 3

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2016	HZI-K / Bitterfeld	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellen von Lager Membranwandteilen
2016	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung Rostplatten
2016	KEZO Hinwil	M. Eicher	0041 44 477 57 36	Herstellen eines Überhitzers mit Teilcladding / an Lager
2016	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Herstellung und Einbau von gecladdeten Paneelen im 2. Zug links, mit Cladding OL 1
2016	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	Herstellung und Montage von Paneelen für Decke und Rückwand 2. Zug OL 6
2016	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	Wandstärken Messungen mit Protokoll & Auswertung, Klopfwerkwartung OL 6
2016	GEVAG Trimmis	F. Boone	0041 81 300 04 91	Wandstärkenmessungen OL 2
2016	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung Paneelen mit Cladding OL 1+2
2016	HZI-K / Leudelange	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung von Membranwänden Schwarz
2016	Hest Ambiente Triest	S. Possenti	0041 44 277 14 51	Herstellung von Paneelen mit Cladding für Brennkammer
2016	HZI-K / Stapelfeld	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung von Membranwänden Schwarz und mit Cladding
2016	HZI-K / Heringen	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Ausbiegung für Servicetüre mit Blechkasten
2016	Hitachi Zosen Inova / Rimini	S. Possenti	0041 44 277 14 51	Herstellung Mitteltunnel Element
2016	Hitachi Zosen Inova / Horgen	A. Pfister	0041 44 277 14 02	Herstellung und Montage Lenkwand mit Gitter
2016	KEZO Hinwil	M. Eicher	0041 44 477 57 36	Herstellen eines Überhitzers mit Teilcladding inkl. Montage
2016	KAMU AG	O. Python	0041 44 761 00 61	Rauchgasklappe mit Welle
2016	HZI / Trondheim	T. Albrecht	0041 44 277 13 34	Engineering / Herstellung Externer ECO inkl. Blech und Stahlbau
2016	KVA Horgen	R. Wild	0041 44 718 24 24	Herstellung / Einbau neue Lenkwand
2016	HZI-K / Oberhausen	Th. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Überhitzer 3.1 und 2 für OL 4

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2016	HZI-K / Oberhausen	Th. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Überhitzer 1.3 und Paneelen mit Cladding
2016	HZI / Poznan	T. Albrecht	0041 44 277 13 34	Herstellung Abstürzplatten für Zuteiler
2016	Hitachi Zosen Inova / Forli	S. Possenti	0041 44 277 14 51	Herstellung Mittelbalken mit Cladding
2015-16	Hitachi Zosen Inova Zürich Westenergy Vaasa	M. Surber	0041 44 277 12 95	Herstellung von ca. 500 m2 gecladdeten Membranwandteilen inkl. Ausbiegungen als für Ersatz unterer Teil der Brennkammer
2015-16	HZI-K / Buschhaus	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellen von 3 Stk. Schwarzen und 3 Stk. gecladdeten Überhitzern OL 1 - 3
2015	KVA Gamsen	K. Ruppen	0041 27 923 12 33	Herstellung Überhitzer 2 mit 1 und 2 mm Cladding inkl. Montage
2015	RBB Böblingen	Hr. Truckenbrodt	0049 703 121 180	Herstellung und Montage Überhitzer 3.1 mit Teil- Cladding OL 1
2015	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Herstellung und Montage, Eco 1+2 konpl. Inkl. Seitenwände des Horizonttalzuges OL 3
2015	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Engineering, Herstellung und Montage, Kolbenund Entschlackerwelle mit neuer Lagerung OL 3
2015	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Wandstärken Messungen mit Protokoll & Auswertung, Klopferwartung OL 5
2015	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Engineering, Herstellung und Montage Wasser gekühlter Einfüllschacht OL 1
2015	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Einzelrohre für Überhitzer gecladdet, gerade und gebogen
2015	HZI-K / MVA Heringen	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Ausbiegungen gecladdet mit Blechkästen
2015	HZI-K / MVA Hannover	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Membranwände OL 1+2 mit Cladding
2015	HZI-K / MVA Oberhausen	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Membranwände mit Ausbiegungen gecladdet
2015	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	Herstellung und Montage Membranwandteile 2. Zug OL 6
2015	SIG Genf	T. Borel	0041 21 727 41 11	Wandstärken Messungen mit Protokoll & Auswertung, Klopferwartung OL 6
2015	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Engineering, Herstellung und Montage, Kolbenund Entschlackerwelle mit neuer Lagerung OL 1
2015	GEVAG Trimmis	F. Boone	0049 3460 2403 815	Wandstärkenmessungen OL 2

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2015	VfA Buchs SG / Fernwärme	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Erstellen und Montieren der Dampf- & Kondensatleitung zu Milchhof / Liechtenstein
2015	VfA Buchs SG / Rowihalle	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Erstellen und Ersetzen Hallenkranbahn
2014-15	HZI / KVA Horgen	R. Süsstrunk	0041 44 277 12 68	Konstruktion, Herstellung und Montage eines kompl. Feuerraumes mit Cladding, Verdampfer und Überhitzer 1+2
2014	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von gebogenen Membranwandteilen mit Cladding OL 1 + 2
2014	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Herstellung und Montage von 12 Stk. Verdampferharfen OL 2 / Schwarz
2014	GfA Olching	Hr. Pfaffenzeller	0049 814 286 732	Herstellung von 230 Einzelrohren mit Cladding
2014	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Herstellung und Montage Trennwand 1./2. Zug mit Cladding OL 2
2014	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Kessel Wandstärken Messungen mit Protokoll und Auswertung OL 2
2014	Termizo Liberec Tschechien	P. Kohler	00420 482 428 692	Herstellung und Austausch Membranwände im im 2. Zug OL 1 / Schwarz
2014	HNP / Elsterwerda	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Trennwand mit Zwischensammlern und Kühlfalle alles mit Cladding
2014	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Herstellung Überhitzer für Lager mit Teil- Cladding
2014	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Montage Endüberhitzer mit Cladding OL 3
2014	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Herstellung und Montage Seitenwand links 2. Zug mit Cladding OL 1
2014	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Kessel Wandstärken Messungen mit Protokoll und Auswertung OL 1
2014	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Herstellung Wandteile 2. Zug und Kurzsammler Überhitzer inkl. Montage OL 5
2014	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Kessel Wandstärken Messungen mit Protokoll und Auswertung OL 5
2014	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Herstellung Deckenteile Horizontalzug und Eco Harfen inkl. Montage OL 3
2014	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Kessel Wandstärken Messungen mit Protokoll und Auswertung OL 1
2014	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von Zuteiler Tisch, Sturz, Ober- und Unterkolben

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2014	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Montage Tisch, Sturz, Ober- & Unterkolben, Einfüllschacht Unterteil & Rost Revoision
2014	Hitachi Zosen Inova Zürich	J. Meier	0041 44 277 15 41	Herstellung von 2 Kettenentschlackern für Severnside England
2014	HNP / MVA Heringen	Th. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Membranwandteile nit Cladding
2014	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Konstruktion, Herstellung und Montage von neuen Einspritzungen OL 2
2014	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Herstellung & Montage Membranwand Teile Trennschot und Seitenwandteile OL 6
2014	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Kessel Wandstärken Messungen mit Protokoll und Auswertung OL 6
2014	TUS Erfurt	F. Schwanengel	0049 361 564 17 94	Herstellung und Montage von Türausbiegung inkl. Türe / mit Cladding
2014	Hitachi Zosen Inova Zürich	C. Müller	0041 44 277 11 72	Herstellung von 2 Stösseleentschlacker für Poznan Polen
2014	Hitachi Zosen Inova Zürich	W. Ebnöter	0041 44 277 15 16	Herstellung von je Zuteilern und Rosten für Poznan Polen
2014	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von gebogenen Paneelen mit Cladding OL 1 + 2 / 2. Lieferung
2014	Termizo Liberec Tschechien	P. Kohler	00420 482 428 692	Herstellung und Montage Deckenbogen und Rückwandknie 2. Zug
2014	HNP / Leudelange	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Paneele Schwarz
2014	Hitachi Zosen Inova Zürich	C. Müller	0041 44 277 11 72	Herstellung von 2 Stösseleentschlacker für H&W England
2014	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Einzelrohre mit Cladding für Lager
2013-14	MHKW Würzburg	W. Grüttner	0049 931 362 511	Herstellung von 4 Stk.3-fach Schlangen Überhitzer mit Cladding
2013	Hitachi Zosen Inova Zürich	J. Meier	0041 44 277 15 41	Herstellung von 4 Stk. Stösseleentschlacker Ferrybridge England
2013	HNP / EEW Premnitz	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung spez. Membranwände mit Konen
2013	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Herstellung + Einbau Feuerraum Decke + Trennw. m. Inconel + Schott unten OL 5
2013	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Konstruktion, Herstellung und Einbau Gerüst- Tragkonstruktion OL 2

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2013	MHKW Würzburg	B. Dima	0049 931 362 511	Herstellen von Membranwanteien für Lager
2013	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Herstellung Überhitzer für Lager
2013	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von Übergangsteil und Schacht Rückwand
2013	Axpo Tegra Ems	A. Eugster	0041 81 632 33 41	Herstellung und Montage von Eco Teilschlangen Block 2 + 3
2013	KVA Luzern	A. Schnieper	0041 41 429 12 13	Rost- Revisionen OL 1 + 2 + 3
2013	MÜVE Biel	R. Rentsch	0041 32 366 50 70	Herstellung Überhitzerschlangen m. Cladding, kompl. Verdampfer, Membranwände
2013	TUS Erfurt	F. Schwanengel	0049 361 564 17 94	Herstellung und Montage von Mebranwänden mit Cladding und Ausbiegungen
2013	HZI / Erfurt	S. Kaste	0041 44 277 13 92	Herstellung von Ausbiegungen mit Cladding inkl. Düsen
2013	Hitachi Zosen Inova Zürich	J. Meier	0041 44 277 15 41	Herstellung von 2 Stk. Stösseleentschlacker für Luzern Renergia
2013	KVA Linthgebiet	R. Bertini	0041 55 617 27 40	Herstellung von 440 Überhitzer- Einzelrohren mit 2 mm Cladding
2013	Hitachi Zosen Inova Zürich	J. Meier	0041 44 277 15 41	Herstellung v. 2 Stk. 2 Bahn- Verbrennungsrosten inkl. Zuteilern f. Luzern Renergia
2013	HNP / EEW Premnitz	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Seitenwände mit Decke und Sammler
2013	Termizo Liberec Tschechien	P. Köhler	00420 482 428 692	Herstellung und Austausch von Feuerraumdecke m. Cladding, Teil ÜBH 2 u. ECO 2
2013	Tridel Lausanne	S. Zermatten	0041 21 315 51 00	Herstellung und Montage Trennwand 1./2. Zug mit Cladding OL 1
2013	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Herstellung + Einbau Feuerraum Decke + Seiten- und Frontwand Oberteil OL 6
2013	GfA Olching	Hr. Pfaffenzeller	0049 814 286 732	Herstellung von 230 Einzelrohren mit Cladding
2013	Duro Dakovic Kroatien	Hr. Plavotic	0038 535 218 300	Cladden von angelieferten 11 m Paneelen für Renergia Luzern OL 1 + 2
2013	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von 100 Einzelrohren für Überhitzer mit 2 mm Cladding
2013	VfA Buchs SG	U. Brunner	0041 81 750 64 22	Herstellung und Montage von 20 Stk. Eco Harfen kompl.

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2012-13	VfA Buchs SG	K. Hollenstein	0041 81 756 73 91	Verbreiterung Horizontalzug Engineering / Herstellung / Cladding / Montage OL 2
2012	KVA Luzern	A. Schnieper	0041 41 429 12 13	Rost- Revisionen OL 1 + 2 + 3
2012	Termizo Liberec Tschechien	P. Kohler	00420 482 428 692	Herstellung und Austausch Membranwände im Feuerraum mit Cladding OL 1
2012	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Revision Rost und Austausch kompl. Eco OL 3
2012	HNP / EEW Premnitz	T. ter Horst	0049 3460 2403 815	Herstellung Schotte und Aschetrichter gekühlt
2012	Hitachi Zosen Inova Zürich	R. Halter	0041 44 277 14 26	Konstruktion und Herstellung Versuchs- Fließbettkühler für Asche
2012	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von Einzelrohren mit Cladding OL 3
2012	Hitachi Zosen Inova Zürich	J. Meier	0041 44 277 15 41	Herstellung 4 Stk. Ketten- Entschlacker für Anlage Vantaa Finnland
2012	VfA Buchs SG	K. Hollenstein	0041 81 756 73 91	Herstellung Überhitzer Rohre mit Cladding OL 1
2012	MÜVE Biel	R. Rentsch	0041 32 366 50 70	Herstellung + Montage Überhitzer Schlangen und Einzelrohre mit Cladding
2012	MHKW Würzburg	B. Dima	0049 931 362 511	Herstellung Einzelrohre und Bögen für Überhitzer mit Cladding
2012	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Herstellung + Einbau Feuerraum Oberteil Trennwand m. Inconel + Schott OL 5
2012	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Kesselbegutachtung, Wandstärkenmessungen, Klopferwerk + Sonoforc Kontrolle
2012	VfA Buchs SG	K. Hollenstein	0041 81 756 73 91	Wassergekühlter Müll- Einfüllschacht OL 3, Konstruktion, Herstellung + Montage
2012	Vadec La Chaux de Fonds	R. Léchet	0041 32 967 68 03	Herstellung + Einbau Trenn- und Trichter Seitenwand Paneelen mit Cladding
2012	VfA Buchs SG	K. Hollenstein	0041 81 756 73 91	Herstellung und Austausch Eco- Harfen zweiter Teil OL 2 (Teilersatz)
2012	VfA Buchs SG	K. Hollenstein	0041 81 756 73 91	Austausch Trennwand mit Cladding OL 1
2012	KVA Weinfelden	P. Hunziker	0041 71 626 96 00	Herstellung + Montage Membranwände mit Cladding OL 1+2
2012	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Herstellung + Montage Eco-Teilschlangen mit Cladding OL 2+3

Referenzliste (5 Jahre)

Jahr	Anlage	Kontakt	Telefon	Ausgeführte Arbeiten
2012	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Herstellung + Montage Verdampfer mit Teil- Cladding OL 2
2012	MVA Ingolstadt	R. Meisner	0049 841 378 48 25	Herstellung von Decken und Seitenwand Paneelen mit Cladding OL 2
2012	VfA Buchs SG	K. Hollenstein	0041 81 756 73 91	Herstellung und Austausch Feuerraumpaneelen mit Cladding OL 2
2012	Babcock Borsig Steinmüller	Hr. Dittmann	0049 689 496 35 29	Aufschweissen von Inconel auf angelieferten Paneelen
2012	GfA Olching	Hr. Pfaffenzeller	0049 814 286 732	Überhitzersammler mit Nippeln gecladdet
2012	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Herstellung Schottpaneelen OL 6
2012	SIG Genf	D. Menu	0041 21 727 41 11	Kesselbegutachtung, Wandstärkenmessungen, Klopferk + Sonoforc Kontr. OL 6
2012	Termizo Liberec Tschechien	P. Kohler	00420 482 428 692	Herstellung und Austausch Membranwände im Feuerraum mit Cladding OL 1
2012	KEZO Hinwil	A. Trachsel	0041 44 938 31 50	Herstellung Überhitzer und Montage in OL 2